

**Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Бирюченская средняя общеобразовательная школа»**



**приёмки спортивных сооружений
к летнему оздоровительному лагерю с дневным пребыванием
ОГБОУ «Бирюченская СОШ»**

Комиссия, назначенная приказом № 208/1 -ОД от 20 мая 2021г в составе:

Коцарева Е.А. – директор школы – председатель комиссии;

Ряшинова О.Н.-заместитель директора по АХЧ

Пупынина Л.О. – начальник лагеря;

после осмотра спортивного зала составила акт о том, что:
площадь спортивного зала по норме 1200 м², фактически имеется:288 м²,
гардеробные оборудованы крючками для одежды.

1. Санитарные узлы:

туалеты (2 всего), в том числе пригодные к эксплуатации 2 (ед.),
рукомойники (2 всего), в том числе пригодные к эксплуатации 2 (ед.),
душевые (2 всего), в том числе пригодные 2 (ед.).

2. Спортивные площадки:

Используются волейбольная, баскетбольная и футбольная площадки стадиона «Старт».

4. Спортивный инвентарь:

мячи футбольные: 10шт

мячи волейбольные 10шт.

мячи баскетбольные: 10, фактически – 15шт.

маты по норме: 20 шт. фактически – 18шт.

канат-1шт

В спортивном зале спортивное оборудование для проведения занятий по физической культуре подлежало визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой:

1. Брусья:

расстояние по длине между стойками - 2,300;

расстояние по ширине между стойками - 520;

высота жердей от пола - 1300-2100;

прочность установки равновысоких брусьев определена действием груза весом 135 кг, приложенного (подвешенного) в середине жерди, установленной на высоте 1400.

2. Шведская стенка 1 шт., каждая перекладина находилась под нагрузкой 90 кг.
3. Подвесная перекладина 1 шт., находилась под грузом 150 кг.
4. Гимнастический козёл 1 шт., имеет равномерную, без бугров и провалов, обивку. Выдвижные ноги легко и надежно фиксируются на установленной высоте и обеспечивают устойчивость снаряда на полу.
5. Гимнастический мостик 2 шт., верхнее покрытие не имеет повреждений, не имеет трещин и сколов, основание мостика пробито резиной, что исключает проскальзывание.
6. Баскетбольный щит с кольцами 2 шт., крепится болтами к бетонной стене, 100 кг груза были подвешены к каждому щиту.
7. Сетка волейбольная 1 шт., крепится к металлическим петлям, которые вмонтированы в бетонную стену. На середину натянутой сетки, на верхний ее край был подвешен груз 144 кг.

5. Аптечка имеется, укомплектована в соответствии с Правилами безопасности по физической культуре.

6. Методическая литература для выполнения всех программных упражнений во всех классах имеется. Есть методические рекомендации по выполнению.

7. Освещенность в физкультурных залах по норме 250 лк.

8. Целостность пола соответствует нормативным требованиям.

9. Выступающих из стен предметов (крючки, штыри) нет.

10. Все учителя прошли курсовую подготовку по охране труда и безопасности жизнедеятельности.

11. Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности имеются.

12. Инструкции для школьников при занятиях физической культурой имеются.

13. Заключение:

1. После снятия нагрузки снаряды приняли первоначальное положение, остаточных деформаций и трещин нет.

2. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надёжно закреплены, гимнастические снаряды не имеют в узлах и

сочленениях люфтов, качаний, прогибов, детали крепления (гайки, винты) надёжно завинчены.

3. Занятия на спортивных снарядах разрешается.

4. На основании осмотра спортивных сооружений и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла решение считать спортивные сооружения готовым к приёму учащихся и воспитанников в период летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием.

Председатель комиссии



Е.А. Коцарева

Члены комиссии:



Ряшинова О.Н.



Пупынина Л.О.



Паськова С.А.